



Прошивка контроллера системы приборов управления семейства SK-712

Техническое руководство

Прошивка контроллеров системы приборов управления семейства SK-712.


Вам понадобится:

- 1) Драйвер USB;
- 2) Программное обеспечение loader 2.7;
- 3) USB кабель;
- 4) Программатор.


- 1) Включите питание.




- 2) Подключите программатор.




3) Запустите программу loader 2.7.




4) Загрузите HEX-файл с прошивкой прибора




- 5) Нажмите кнопку «Опрос» для поиска прибора. Если прибор не обнаруживается, измените номер COM-порта.




- 6) Напротив строки с адресом А (10) указана версия текущего ПО.



- 7) Если строка A не пустая, нажмите кнопку «Загрузка». Программатор начнет обмен данными с прибором.



- 8) Во время передачи данных на программаторе мигают светодиоды.



9) После обмена данными прибор готов к работе.

